

Entidade Gestora:

Águas de Santo André


Cerca da Água - Rua dos Cravos Apartado 64, 7500-999 VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
Tel. + 351 269 708 240, Fax + 351 269 708 269, E-mail geral.adsa@adp.pt



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001

Perfil da entidade gestora:

Modelo de gestão	Concessão (concessão multimunicipal)
Entidade titular	Estado
Composição acionista	100% Águas de Portugal
Período de vigência do contrato	2001 - 2031
Tipo de serviço	Em alta
Entidades gestoras das quais importa água residual	Águas Públicas do Alentejo
Entidades gestoras para as quais exporta água residual	NA
Alojamentos servidos (n.º)	16159
Tipologia da área de intervenção	Área predominantemente rural
Volume de atividade (m³/ano)	6090000
Plano de ação para o controlo de afluências indevidas	Não
Plano de contingência	Sim
Plano de eficiência energética	Sim
Plano de segurança de saneamento	Não



Perfil do sistema de gestão de águas residuais:

Comprimento total de coletores (km)	58,5
Estações elevatórias (n.º)	10
Estações de tratamento de águas residuais (n.º)	1
Fossas sépticas coletivas (n.º)	0
Emissários submarinos (n.º)	1
Índice de conhecimento infraestrutural (em 200)	157
Índice de gestão patrimonial de infraestruturas (em 200)	0
Índice de medição de caudais (em 200)	75
Licenciamento de descargas (%)	100
Índice de valor de infraestrutura (entre 0 e 1)	0,51
Índice de segurança e resiliência (em 200)	131
Sazonalidade das afluências	1
Emissão indireta de gases com efeito de estufa (kg CO ₂ e/m³)	0,09
Acessibilidade física ao tratamento (%)	100
Consumo de energia no tratamento (kWh/m³)	0,31
Encaminhamento adequado de lamas do tratamento (%)	100
Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação telefónicos (%)	NA

Ficha de avaliação da qualidade do serviço:

Indicador	Avaliação 2024	Valor do indicador (valor de referência)	Fiabilidade dos dados	Histórico 2020 - 2024	Observações
ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO AO UTILIZADOR					
AR 01 - Acessibilidade física do serviço	●	100 % 100	★★★	■■■■■■■■■■	
AR 04 - Ocorrência de inundações	●	0,0 /(100 km coletor.ano) [0; 0,5]	★★★	■■■■■■■■■■	
AR 05 - Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação escritos	■	NA 100		■■■■■■■■■■	A entidade gestora informou não ter recebido reclamações, sugestões e pedidos de informação escritos.
SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO					
AR 06 - Cobertura dos gastos	●	63 % [100; 110]	★★★	■■■■■■■■■■	
AR 07 - Adesão ao serviço	●	100,0 % 100	★★★	■■■■■■■■■■	
AR 09 - Reabilitação de coletores	●	0,0 %/ano [1,5; 4,0]	★	■■■■■■■■■■	
AR 10 - Ocorrência de colapsos estruturais em coletores	●	0,0 /(100 km.ano) 0,0	★★★	■■■■■■■■■■	
AR 11 - Monitorização da condição de coletores	●	0 % >=75	★	■■■■■■■■■■	
AR 12 - Utilização da infraestrutura de tratamento	●	50 % [70; 95]	★	■■■■■■■■■■	
AR 13 - Adequação dos recursos humanos no transporte e tratamento	●	5,4 /(10 ⁶ m ³ .ano) [3,0; 5,0]	★★	■■■■■■■■■■	
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL					
AR 16 - Eficiência energética de instalações elevatórias	●	0,72 kWh/(m ³ .100m) [0,27; 0,54]	★★★	■■■■■■■■■■	
AR 17 - Produção de lamas no tratamento	●	0,5 kg/m ³ [0,0; 1,0]	★★★	ⓘ■■■■■■■■■■	
AR 18 - Produção de água para reutilização	●	0,0 % [30,0; 100,0]	★★★	■■■■■■■■■■	
AR 19 - Produção própria de energia	●	0 % >=20	★★★	■■■■■■■■■■	
AR 20 - Controlo de descargas de emergência e de tempestade	●	0 % [90; 100]	★★★	■■■■■■■■■■	
AR 21 - Cumprimento dos requisitos de descarga	■	NA 100		■■■■■■■■■■	A informação para o cálculo do indicador não foi disponibilizada à ERSAR por causa não imputável à EG.

Avaliação: ● qualidade de serviço boa; ● qualidade de serviço mediana; ● qualidade de serviço insatisfatória; ⓘ alerta; ■ NA não aplicável; ✗ NR não respondeu

Fiabilidade dos dados: ★ a menor fiabilidade e ★★★ a maior fiabilidade

Recomendações:

A entidade gestora deve promover um esforço de melhoria particularmente do(s) indicador(es) com avaliação insatisfatória. A entidade gestora deve adotar procedimentos para aumentar a fiabilidade da informação reportada.